# 华为云帮助中心

# 第三方友商终端注册华为云 WeLink 会 议指南

文档版本 07

发布日期 2023-06-08





#### 版权所有 © 华为技术有限公司 2023。 保留一切权利。

非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

#### 商标声明



HUAWE 和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标,由各自的所有人拥有。

#### 注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束,本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定,华为公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定,本文档仅作为使用指导,本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

#### 华为技术有限公司

地址: 深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼 邮编: 518129

网址: <a href="https://www.huawei.com">https://www.huawei.com</a>

客户服务邮箱: support@huawei.com

客户服务电话: 4008302118

# 目 录

1	商用环境第三方会议终端支持现状1	ı
	2 第三方终端接入华为云 WeLink 会议平台优势	
	3 第三方终端互通存在约束	
	4 第三方终端互通场景和版本信息	
	5 第三方终端接入华为云 WeLink 会议方法	
2	第三方友商会议终端接入华为云 WeLink 会议(Polycom、Cisco 为例说明)	1
2.1	1 Polycom 终端注册到华为云 WeLink 会议平台	4
2.2	2 Cisco 终端注册到华为云 WeLink 会议平台	5
	3 第三方友商会议终端接入华为云 WeLink 会议常见问题	

# ■ 商用环境第三方会议终端支持现状

### 1.1 第三方终端支持现状和支持的硬件推荐

华为云WeLink会议充分考虑客户对于设备利旧及成本预算的需求,支持第三方会议终端的接入,目前支持市场主流的 Cisco SX10、 Cisco SX20、 Cisco SX80、 Polycom Group 550、 Polycom HDX 4500、 Polycom HDX 6000、 Polycom HDX 8000, 都可以轻松接入,实现高清视频会议,支持型号及版本可参考**官网说明**。

对于不支持SIP协议的第三方友商会议终端不支持接入;支持SIP协议,实验室未对接测试过的也默认对外不支持,可根据用户意愿配合进行测试,实际以测试效果为准。

# 1.2 第三方终端接入华为云 WeLink 会议平台优势

- 1. 无需自建会议系统,仅需购买华为云WeLink会议服务即可使用会议业务。
- 2. 云会议扩容,无需任何扩容方案,只需在华为云上额外购买会议资源。
- 3. 无需建立专门的运维部门进行设备、系统维护,可直接拨打华为云24小时服务热 线4000 955 988转1获得支持。
- 4. 支持第三方会议硬件终端,客户选择更加灵活。

# 1.3 第三方终端互通存在约束

- 1. 终端要支持SIP协议,需要企业IT人员手动配置SIP账号参数信息。
- 2. 终端不支持抗丢包、抗抖动,视频效果会受网络影响。
- 3. 仅支持部分第三方硬件终端接入华为云WeLink会议。
- 4. 不支持第三方终端主叫呼集。

#### 1.4 第三方终端互诵场景和版本信息

第三方终端互通场景:

互通场景	注册方 式	音频	视频	辅流发送和接收
召开云上会议,邀请第三方终端入 会	TLS注册	支持	支持	支持
第三方终端呼会议接入号加入云上 会议		支持	支持	支持

#### 互通测试版本信息如下:

友商	终端型号	版本信息		
Cisco	TelePresence SX10	建议ce 8.2.1 Final e9daf06 2016-06-28及以 上版本		
	TelePresence SX20	建议ce 9.4.0 62bc0aa4505 2018-06-14及以 上版本		
	TelePresence SX80	建议TC7.3.6及以上版本		
Polyco m	RealPresence Group 550	建议Release - 6.2.0-440582及以上版本		
	HDX 4500	建议3.1.7及以上版本		
	HDX 6000	建议3.1.7及以上版本		
	HDX 7000	建议3.1.7及以上版本		
	HDX 8000	建议3.1.7及以上版本		

# 1.5 第三方终端接入华为云 WeLink 会议方法

1. 企业管理员添加终端

华为云WeLink会议企业支持添加第三方终端,企业管理员在终端管理添加第三方友商终端(https://bmeeting.huaweicloud.com/#/login),如下图所示:



企业管理员添加成功后,用户会接受邮件和短信通知下发的SIP号码、认证密码信息及代理服务器地址信息(如下截图举例说明)。

短信内容如下图所示:

#### 邮件内容如下图所示:

WeLink

#### 欢迎使用华为云会议服务!



#### <u> 注意</u>

香港站点SIP服务器地址 159.138.44.101:5061(TLS)

#### 2. 终端通用配置SIP参数注册说明

用户获取SIP号码和认证密码后在终端侧进行SIP参数配置。

启用SIP: 启用

传输协议: TLS (传输协议选择TLS,不支持UDP)

注册器服务器: huaweicloud.com

SIP代理服务器: sip2-ec.huaweicloud.com:5061 (配置邮件短信下发的SIP服务器地址主站点,以邮件短信下发为准,若友商终端不支持域名,可配置 ping域名对应IP,备站点用于BOX300/600接入,polycom、cisco终端不支持)

登录地址: <u>+991116\*\*\*\*\*\*@huaweicloud.com</u>(邮件短信下发的sip号码,填写格式 +991116\*\*\*\*\*@huaweicloud.com)

用户名: <u>+991116\*\*\*\*\*\*\*@huaweicloud.com</u> (邮件短信下发的sip号码,填写格式 +991116\*\*\*\*\*\*@huaweicloud.com )

密码: \*\*\*\*\*\* ( 邮件短信下发的sip密码 )

其余SIP参数一般按照默认配置。

# 2 第三方友商会议终端接入华为云 WeLink 会议(Polycom、Cisco 为例说明)

# 2.1 Polycom 终端注册到华为云 WeLink 会议平台

1. Polycom终端连接网络,确保网络可以访问互联网

用户可将连接终端网络接入PC,查看PC使用华为云WeLink会议客户端是否正常来确认网络。

2. 登录Polycom终端web页面配置SIP参数

Polycom Group 550终端上配置SIP参数,如下图所示:



Polycom HDX 6000/7000终端上配置SIP参数,如下图所示:




# 2.2 Cisco 终端注册到华为云 WeLink 会议平台

1. Polycom终端连接网络,确保网络可以访问互联网

用户可将连接终端网络接入PC,查看PC使用华为云WeLink会议客户端是否正常来确认网络。

2. 登录Polycom终端web页面配置SIP参数

Cisco SX10/20/80 参数配置,如下图所示:



# 2.3 第三方友商会议终端接入华为云 WeLink 会议常见问题

• 第三方友商会议终端注册失败

注册失败可能原因及解决措施:

1. 终端连接网络不能访问公网或者网络防火墙限制,返回错误码"404 send failed"或者 "408 Request Timeout";

解决措施:终端更换连接网络或者防火墙设置取消限制。

2. 终端配置SIP参数有误,注册时返回错误码"403 Forbidden"或者"400 Bad Request"

解决措施:按照操作指导检查配置的SIP号码信息、认证密码、服务器地址。

3. 频繁多次注册,导致注册SIP号码临时被锁定

解决措施: 更换SIP号码重新注册或者等待15—30分钟后重新注册。

• 第三方友商终端会议异常掉会

异常掉会可能原因及解决措施:

1. 断网、断电或者误操作导致掉会

解决措施: 检查排除终端电源、网络连接及操作情况导致的掉会。

2. 网络问题导致SIP未注册掉会,无码流掉会

#### 解决措施:

- (1)建议用户检查网络,重新注册后入会;
- (2)建议用户进行网络优化,如取消终端连接IP的限流,增加终端连接网络IP带宽等。
- 第三方友商终端视频画面黑屏

视频画面黑屏可能原因及解决措施:

1. 终端未连接摄像头/摄像头未打开,连接线问题

解决措施: 检查排除终端摄像头连接启用及连接线。

2. 网络限制导致音视频媒体不通

解决措施:将会议媒体涉及IP及端口信息提供明给客户,排查是否存在防火墙限制情况。

● 第三方友商终端辅流接收/发送失败

辅流接收/发送失败可能原因及解决措施:

1. 第三方友商终端版本问题

解决措施: 建议将终端升级到互通测试通过的版本。

2. 网络限制导致辅流不通

解决措施:将会议辅流涉及IP及端口信息提供明给客户,排查是否存在防火墙限制情况。

#### □ 说明

当前常见问题只是针对第三方友商终端及网络故障情况,若用户在注册使用过程中有其他疑问,可直接拨打华为云24小时服务热线4000 955 988转1获得技术支持,感谢合作!